

# SPIS KODÓW


## OSŁONY

**OF**



Gwinty: a, b, c, d, g, h, t, u

**TWWS**



INOX

**OR**




Gwinty: a, b, c, d, g, h, t, u

INOX

OSŁONA CIŚNIENIOWA WYKONYWANA TYLKO NA ZAMÓWIENIE

## KRÓCCE


**K1**



Gwinty: a, b, c, d, g, h, t, u

INOX


**K2**



Gwinty: a, b, c, d, f, g, h, l, t, u, x

INOX


**K3**



Gwinty: a, g, t, u, w, x, y

MOSIĄDZ


**K4**



Gwinty: b, c, d, e, q, u, y

INOX


**K5**



Gwinty: q, u, v, w, x, y

MOSIĄDZ


**K6**



Gwinty: p, u

INOX


**K7**



Gwinty: u

INOX

**K8**



Gwinty: t

MOSIĄDZ

**K9**



Gwinty: u, y, x

INOX

## ZESTAWIENIE GWINTÓW Gw

### Gwinty metryczne

M 6	- z	M 16	- o
M 8	- v	M 16x1,5	- f
M 8x1	- q	M 18x1,5	- l
M 10	- p	M 20x1,5	- c
M 10x1	- u	M 27x2	- e
M 12	- y	inne	
M 12x1	- w		
M 12x1,5	- x		
M 14x1,5	- t		

### Gwinty calowe

G 1/4"	- g
G 3/8"	- a
G 1/2"	- b
G 3/4"	- d
G 1"	- h
inne	