



# SCHEMATY ŁĄCZENIA CZUJNIKÓW REZYSTANCYJNYCH W GŁOWICY G1 (MI)

## POJEDYNCZY CZUJNIK REZYSTANCYJNY


LINIA 2-PRZEWODOWA



LINIA 3-PRZEWODOWA




LINIA 4-PRZEWODOWA



## PODWÓJNY CZUJNIK REZYSTANCYJNY

REZYSTOR 1 REZYSTOR 2



Nr rezystora	Wypro- wadzenie	Oznaczenie kolorem (kropki)
1	1a	czerwona
	1b	czerwona
	1c	biała
	1d	biała
2	2a	czarna
	2c	żółta

A