



SCHEMATY ŁĄCZENIA CZUJNIKÓW TERMoeLEKTRYCZNYCH W GŁOWICY G1 (MI)

POJEDYNCZY CZUJNIK TERMoeLEKTRYCZNY



PODWÓJNY CZUJNIK TERMoeLEKTRYCZNY



Nr termopary	Elektroda	Wypro- wadzenie	Oznaczenie kolorem (kropki)
1	+	+1	czerwona
	-	-1	niebieska
2	+	+2	czerwona + czarna
	-	-2	niebieska + czarna