

# SCHEMATY POŁĄCZEŃ CZUJNIKÓW

## SCHEMATY POŁĄCZEŃ I OZNACZENIA DLA CZUJNIKÓW REZYSTANCYJNYCH

	2 przewody wewnętrzne	3 przewody wewnętrzne	4 przewody wewnętrzne
<b>CZUJNIK POJEDYNCZY</b>			
<b>CZUJNIK PODWÓJNY</b>			

A

## SCHEMATY POŁĄCZEŃ I OZNACZENIA DLA CZUJNIKÓW TERMOELEKTRYCZNYCH

CZUJNIK POJEDYNCZY	CZUJNIK PODWÓJNY